CellMeter & WattMeter 説明書 (2007-12-11 by T.S)



ワットメータとして使用の場合はリポバッテリー(A)の端子"A+","A-"を外しリポバッテリー(B)の端子"B+"を"TM2+"へ"B-"を"TM"-"に接続する構成です。
SW1は使用リポの最大各セル間加算電圧位置(8ch～12chのいずれ)にして、エンコンスティック最大時の電流測定時にSW2をセル側にし、その時のリポ電圧と最大電流値を掛け合わせて値がその時のモータ出力Wとなります。