


# XPort & PICマイコンコントローラ回路図 (RS232C付)



## 注記

1. XPort PICはJ1, J2共3-4接続のこと。
2. RS232C PICはJ1, J2共1-2接続のこと。(参考)
3. I/OはCP1, CP2, CP3 3チャンネル使用可能

各Rcピンより ⇒

同上と同じく製作

各Rdピンより ⇒

同上と同じく製作

Ra 入力  
Rb 出力  
Rc 出力  
Rd 出力